

Information



## ねじ切り機

### ねじ切り機各種

#### ■コンジット82 メーカー：レッキス



パイプ固定式  
電線管ねじ切り専用機  
高速・高能率  
●強力チャックバイス。  
●安全装置付。  
●2段変速。  
●自動寸切り上げ装置付。  
●自動注油方式。

ダイヘッド	1	C82D (16-82・19-75)
チェーザ	6	C82C (16-22) (28-42) (54-82) (19-25) (31-39) (51-75)

#### ■仕様

商品名	ねじ切り能力	電源 (V)	モータ (W)	回転数 r.p.m.	本体重量 (kg)	機械寸法 (L)×(W)×(H)mm
3インチ電線管用ねじ切り機	PF16~82 C19~75	単相 100	シリーズ 500	83 (PF16~42) (C19~75) 40 (PF54~82)	48	530×425×435

#### ■N80AⅢ メーカー：レッキス



超軽量59kg  
使いやすさを形状化  
外被覆鋼管にも最適  
●パワーアップでスピーディな仕事。  
●自動調節スラストリングで安定したねじ切り。  
●チェーザの食い付かせが軽い。  
●特別付属品で広い用途。

自動切上ダイヘッド	3	AD (1/2-3/4) (1-2) (2 1/2-3)
チェーザ	3	AC (1/2-3/4) (1-2) PC (2 1/2-3)

#### ■仕様

商品名	ねじ切り能力	電源 (V)	モータ (W)	回転数 r.p.m.	本体重量 (kg)	機械寸法 (L)×(W)×(H)mm
3インチねじ切り機	1/2B~3B (15A) (80A)	単相 100	シリーズ 600	(50/60Hz) (無負荷) 33	59	785×480×405

#### ■N100A メーカー：レッキス



自動切上  
100V・200V兼用  
固定・倅い方式・兼用タイプ  
●自動切上ダイヘッド付マシン。  
●2 1/2-4チェーザは誘導ねじ付で喰い付が良好です。  
●効率的な3段変速でスピードアップ...4Bで100秒。  
●パイプカッタは作業能率を良くするクイック・チェンジ式。

#### ■150A メーカー：レッキス



自動切上  
100V・200V兼用  
倅い方式  
●ガッチリ締まるハンマーチャック。  
●ダイヘッド自動注油。  
●扱い易い変速装置。  
●パイプ回転方式。

ダイヘッド	3	AD (1/2-3/4) (1-2) NIOOPD (2 1/2-4)
チェーザ	3	AC (1/2-3/4) (1-2) PC (2 1/2-4)

#### ■仕様

商品名	ねじ切り能力	電源 (V)	モータ (W)	回転数 r.p.m.	本体重量 (kg)	機械寸法 (L)×(W)×(H)mm
4インチねじ切り機	1/2B~4B (15A) (100A)	単相 100 200兼用	コンデンサ 750	43 (1 1/2-3/4) 24 (1~2) 13 (2 1/2~4)	123	873×635×558

自動切上ダイヘッド	2	150PD (2 1/2-4) (5-6)
チェーザ	2	PC (2 1/2-4) (5-6)

#### ■仕様

商品名	ねじ切り能力	電源 (V)	モータ (W)	回転数 r.p.m.	本体重量 (kg)	機械寸法 (L)×(W)×(H)mm
6インチねじ切り機	2 1/2B~6B (65A) (150A)	単相 100 200兼用	コンデンサ 750	22 (2 1/2~3) 7 (3 1/2~6)	170	930×680×590

#### ■ねじ切り機ダイヘッド表

	2"	3"	4"	6"
手動ダイヘッド	1/4"-3/8" (2分→3分) 1/2"-3/4" (4分→6分) 1"-1 1/2" 1 1/2"-2"	1/4"-3/8" 1/2"-3/4" 1"-1 1/2" 1 1/2"-2" 2 1/2"-3"	1/2"-3/4" 1"-1 1/2" 1 1/2"-2" 2 1/2"-3"	
自動切上	1/2"-3/4" 1"-2"	1/2"-3/4" 1"-2" 2 1/2"-3"	1/2"-3/4" 1"-2" 2 1/2"-4"	2 1/2"-4" 5"-6"

	2"	3"	4"	6"
電線管用 (手動のみ)	厚鋼	16-22 28-36 42-54	16-22 28-36 42-54 70-82	16-22 28-36 42-54 70-82 92-104
	薄鋼	19-25 31-51	19-25 31-51 63-75	19-25 31-51 63-75